

Gama de Productos

Colores Básicos MS

Artículo	Color	HP	HF	PF	SF
140-6125-29/1	Colorante IR, negro	•		•	•
140-6125-05	Laca transparente para vidrio	•	•	•	•

HP Alta pigmentación **HF** Libre de halógenos **PF** Libre de PAH **SF** Libre de silicona

Nota: Todas las abreviaturas utilizadas en este cuadro se explican detalladamente en la última página de esta ficha técnica.

Auxiliares

Disolvente	Serie 10-02459	Proporción	5–20 % en peso
Retardante	-	Proporción	-
Endurecedor	Serie 600-HVA	Proporción	3 % en peso
Limpiador	Serie 600-URS		

Nota: La descripción detallada de todos los aditivos disponibles pueden encontrarla una hoja anexa.

Proceso

Proporción de mezcla

Dependiendo del resultado deseado, recomendamos una proporción de mezcla de barniz transparente y colorante de 70:30 (más transparente) a 99:1 (más opaco).

Malla

Se pueden utilizar todas las mallas de poliéster disponibles comercialmente, desde 43.80 hasta 180.31.

Pantallas

Se pueden utilizar todas las pantallas disponibles comercialmente.

Secado

El secado de la Serie 140-6125 depende del grosor de la capa, el sustrato y los auxiliares utilizados.

Parámetros habituales (sin la adición de retardante):

Horno (recomendado)	5 minutos a 80 °C hasta un máximo de 15 minutos a 100 °C.
----------------------------	---

Rendimiento

Dependiendo del color, se puede esperar un rendimiento de 45–65 m²/kg con la tinta lista para la impresión cuando se utiliza una malla de 120.34.

Características específicas

Tenga en cuenta que la tinta IR puede manchar la goma de la racleta, pero esto no afecta sus propiedades. Sin embargo, para evitar manchas en otros trabajos de impresión, la racleta debe usarse exclusivamente para imprimir con la tinta IR.

Otros

Envases	1 kg / 5 kg
Certificados/Normas	www.printcolor.ch/certificados
Otros	Agitar bien antes de usar.
La información sobre la vida útil se puede encontrar en la etiqueta del envase.	

Espectro de transmisión

La **Figura 1** muestra que la Serie 140-6125 tiene una opacidad muy alta en el espectro de luz visible con una muy buena transparencia a IR; el eje x muestra la transmisión de luz en %, el eje y muestra la longitud de onda de la luz λ en nanómetros (nm):




Figura 1: Opacidad alcanzada y transparencia a IR con diferentes mallas (barniz transparente + colorante 70:30 con un 3 % de Serie 600-HVA). La aplicación con una malla 43-80 Y no es adecuada para todos los sensores debido a la reducida transparencia a IR; sin embargo, puede ser útil para aplicaciones especiales (por ejemplo, curar un adhesivo sensible a IR a través de la capa de tinta).

Sistemas de Color Básicos

HP Sistema de mezcla de colores básicos con colores básicos altamente pigmentados.

Información de seguridad

Las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) según el Reglamento CE 1907/2006 están disponibles para todos los productos mencionados en esta ficha técnica.

Emitido el	Revisado el	Editado por	Versión
28.2.2024	-	T31	1

Información Importante

Nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, escrito o a través de pruebas, corresponde a nuestro conocimiento actual para informar sobre nuestros productos y su uso. Esto no pretende ser una garantía para ciertas propiedades de los productos ni para su idoneidad para cada aplicación. Por lo tanto, está obligado a realizar sus propias pruebas con nuestros productos suministrados para confirmar la idoneidad para el proceso o propósito deseado. La selección y prueba de la tinta para aplicaciones específicas es exclusivamente su responsabilidad. Sin embargo, en caso de que surjan reclamaciones de responsabilidad, dichas reclamaciones se limitarán al valor de los productos entregados por nosotros y utilizados por usted con respecto a cualquier daño no causado intencionalmente o por negligencia grave.