

## HIGH TRANSPARENT

Screen Printing  
MS-Basic Colors

## HOCH TRANSPARENT



Siebdruck  
MS-Basisfarben

These special MS-Colors are the basic system for reproduction of highly transparent and brilliant color references. The reproduction of colored metallics is also possible without any problems.  
All transparent MS-Basic colors are free of heavy metals ( according to DIN EN 71, part 3 and ASTM Standard F963/2003 ).  
The MS-System "High Transparent ( HT )" is pigmented to a maximum in order to match color references with intense color deepness and croma.  
This mixing system is available in all high quality ink lines.

Dieses spezielle MS-System ist die Basis zur Reproduzierung von hochtransparenten und brillanten Farbvorlagen. Auch die Nachstellung bunter Metallicfarben ist mit diesen Einstellungen problemlos möglich.  
Alle transparenten MS-Basisfarben sind frei von Schwermetallen ( gemäss DIN EN 71, Teil 3 und ASTM Standard F963/2003 ).  
Das MS-System "Hoch Transparent ( HT )" ist an der Obergrenze pigmentiert, so dass sehr farbtiefe Farbvorlagen und Referenzen mit hohem Chroma ideal nachgestellt werden können.  
Diese Mischfarben sind in allen hochwertigen Farbreihen erhältlich.

Used ink system: Series 388  
All MS-Basic colors are printed with 20% binder Series 388-07.  
Application with 120-34 lines/cm Polyester mesh ( except back printed white with 77-55 PET-mesh ) on Klöckner Pentaplast PVC transparent.

Verwendetes Farbsystem: Serie 388  
Alle MS-Basisfarben sind mit 20% Binder Serie 388-07 angedruckt.  
Applikation mit einem 120-34 Polyestergewebe ( Ausser Rückseiten-Weiss mit 77-55 PET-Gewebe ) auf Klöckner Pentaplast PVC klarsichtig.

	
	
	MS - 1010
	
	MS - 1020
	
	MS - 1300
	
	MS - 2100
	
	MS - 3050
	
	MS - 3100
	
	MS - 3150
	
	MS - 3200
	
	MS - 3300
	
	MS - 4000
	
	MS - 4500
	
	MS - 5000
	
	MS - 6000
	
	MS - 8000
	
	MS - 9000